



# ナット回転角検知（東海理化製）

## ■システム構成（6×2の場合）



警報閾値 | ホイールナット90°回転

## ■ゆるみ検知時の警報表示(警報解除)



# ナット回転角検知（東海理化製） 仕様

キット名	構成品	A社の販売価格 (予定)	A社のメンテナンス価格 (予定)	
後1軸車用	受信機×1 車外アンテナ×1 ナットキャップ×2	8万円 + 工賃 (1.5時間)	3年毎にナットキャップを交換します。	2万円/3年 + 工賃 (0.25時間)
後2軸車用	受信機×1 車外アンテナ×1 ナットキャップ×4	10万円 + 工賃 (1.5時間)	↑	4万円/3年 + 工賃 (0.25時間)

## ●購入方法

大型車メーカー4社のお近くの販売店でお買い求めください。

## ●取り付け

お買い求め頂いた販売店で、お車に取り付けます（作業時間は約1.5時間を予定）。

## ●メンテナンス

ナットキャップ内蔵電池の寿命から、3年毎にナットキャップを定期交換します。

※初回に限り1年交換